
10
11
22
BURNIN CONFIGURATION REGISTER [(n+2):0)
DIE ID SCOUT ENABLE
MBIST FAIL ENABLE
SCOUT CHAIN n ENABLE
SCOUT CHAIN n-1 ENABLE
SCOUT CHAIN n-2 ENABLE
• • •
SCOUT CHAIN-0 ENABLE
DIE ID SCAN OUT
AND
20
n+2
18
n+1
16
n
0
16
XOR
BURNIN-MONITOR
14
12